



**CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ**  
DIRECȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE  
SERVICIUL DEZVOLTARE REGIONALĂ

Nr. 14858 / 08 - 08.2016  
Dosar IB/2

## **ANUNȚ de presă**

Județul Mureș/Consiliul Județean Mureș, intenționează să implementeze proiectul „Reabilitarea Palatului Culturii”. În acest sens, în data de 28 iulie 2016 a fost aprobată prin Hotărârea nr. 90 documentația tehnico - economică respectiv indicatorii tehnico - economici aferenți investiției.

Principalele activități care se vor derula în cadrul proiectului sunt:

➤ Reparații exterioare:

- finisaje exterioare, tâmplării exterioare, șarpantă și învelitoare, reparații la soclu, gard și pardoseli exterioare;
- restaurare piese decorative metalice;
- reparații elemente exterioare din piatră;
- inscripții metalice pe fațadă;
- reparații instalații electrice exterioare;
- dren de asanare și membrană hidroizolatoare;
- amenajarea terenului.

➤ Reparații interioare:

- reparații la casa scării de la Biblioteca Județeană;
- reparații la Sala oglinzelor, finisaje interioare;
- recondiționarea picturilor pe pânză;
- recondiționarea lambriuri și pardoseli;
- reparații la orga din Sala de concerte.

Conform devizului general din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, valoarea estimată a investiției (inclusiv TVA 20%) este de 7.255.438 lei, echivalentul a 1.609.815 euro.

Fișa cadru de prezentare a proiectului se găsește pe site-ul instituției [www.cjmures.ro](http://www.cjmures.ro), secțiunea Comunicate.

**PRESEDINTE**

Péter Ferenc



**SECRETAR**

Paul Cosma

Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

## FIȘĂ CADRU PREZENTARE PROIECT

### I - DATE GENERALE

- titlul proiectului: Reabilitarea Palatului Culturii
- amplasamentul: Județul Mureș, Tîrgu Mureș, Strada George Enescu, nr. 2
- solicitant: UAT Județul Mureș

### II - TIPUL DE INTERVENȚIE

- tipul lucrărilor ce se vor efectua la construcții reprezentând monumente istorice:

Reparații exterioare:

- finisaje exterioare, tâmplării exterioare, șarpantă și învelitoare, reparații la soclu, gard și pardoseli exterioare;
- restaurare piese decorative metalice;
- reparații elemente exterioare din piatră;
- inscripții metalice pe fațadă;
- reparații instalații electrice exterioare;
- dren de asanare și membrană hidroizolatoare;
- amenajarea terenului.

Reparații interioare:

- reparații la casa scării de la Biblioteca Județeană;
- reparații la Sala oglinziilor, finisaje interioare;
- recondiționarea picturilor pe pânză;
- recondiționarea lambriuri și pardoseli;
- reparații la orga din Sala de concerte.

- intervenții asupra componentelor artistice exterioare:  da  nu
- intervenții asupra componentelor artistice interioare:  da  nu
- categoria "B" de importanță a construcțiilor (conform H.G. nr. 766/1997)
- clasa "II" de importanță a construcțiilor (conform Normativului P100-1/2006)

### III - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ȘI CONSTRUCȚIILE

#### III.01 - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

- încadrare în localitate și zonă: Târgu Mureș, str. George Enescu, nr.2;
- descrierea terenului (parcelei):

- suprafață teren - 2651,00 mp; formă – dreptunghiulară; dimensiuni – 57,23 m X 37,69 m
- vecinătăți - Palatul Culturii se află în zona centrală a orașului Tîrgu Mureș, între Piața Victoriei și Piața Trandafirilor,
- căi de acces public – str. George Enescu, nr.2, intrare laterală și din Piața Trandafirilor intrarea din față;
- particularități topografice: nu este cazul;

Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

- condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform:

- PUG localitatea Tîrgu Mureș, aprobat prin HCL nr. 257/19.12.2002, Certificatul de Urbanism nr. 171/08.02.2016, emis de Primăria Tîrgu Mureș;
- Avizul Ministerului Culturii (avizul Direcției Patrimoniului Cultural) nr.15/CA din data de 21.01.2011 și aviz nr. 32-CA din data de 25.03.2011 faza de proiectare DALI, avize favorabile;

- restricții de amplasare – nu este cazul

- spații verzi: arbori tăiați - nu este cazul, arbori menținuți - nu este cazul, arbori plantați - nu este cazul, spații verzi - nu este cazul.

- alte caracteristici specifice – nu este cazul

### **III.02 - CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:**

- funcțiunea: instituție culturală care adăpostește evenimente culturale, politice, de știință, etc.;

- dimensiunile:

- regim de înălțime:S+P+3E
- $H_{MAX. CORNIȘĂ (STREASINĂ)} = 18,55\text{ m}$ ;  $H_{MAX. COAMA} = 25,40\text{ m}$
- suprafața construită -  $Sc = 2219,00\text{ mp}$ ;
- suprafața desfășurată -  $Sd = 7544,60\text{ mp}$ ;
- suprafața utilă totală -  $Su = \text{mp}$ ;

- sistem constructiv: zidărie de cărămidă;

- fundații: continue din zidărie de cărămidă cu mortar de var;

- acoperiș: șarpantă din lemn, în stil eclectic, cu învelitoarea din țigle smălțuite și cu tablă vopsită cu vopsea de ulei;

- finisaj exterior - la parterul clădirii fațada este executată din piatră brută de granit; la etajul I a fost aplicată o tencuială cu suprafață dură, tip terasit, de culoare roz închis, nuanță caldă; la etajul II s-a folosit o tencuială mai netedă ca la etajul întâi, de culoare galben deschis-bej, acoperită cu un strat de tencuială de ciment, culoare gri; la etajul III - ultimul nivel, fațada a fost placată cu plăci ceramice, format mic, de culoare gri-gălbui, ce alternează cu suprafețele de piatră cioplită folosite la ancadramente;

- tâmplărie exterioară: tâmplărie din lemn de culoare albă;

- intervenții asupra componentelor artistice:

#### Exterior:

- restaurarea componente artistice din piatră, aflate pe fațadele clădirii;
- restaurarea componentelor artistice din metal;

#### Interior

- reparații la Sala oglinzilor, finisaje interioare;
- reconditionarea picturilor pe pânză;
- reconditionarea lambriuri și pardoseli;
- reparații la orga din Sala de concerte.

- sistem de încălzire: centrala termică proprie pe gaz, echipată cu două cazane ROMSTAL tip NEW CONFORT-NA640. Pentru prepararea apei calde a fost instalat un boiler vertical de 200 litri capacitate, tip ROMSTAL-SICC 209 S PTR.

- alte caracteristici specifice: nu este cazul